

全建事発第 43号

平成20年7月14日

各都道府県建設業協会会長 殿

社団法人 全国建設業協会

会 長 淺 沼 健 一

[公 印 省 略]

電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検要請について

一部の電気式浴室換気乾燥暖房機で、電源電線の接続部の電気工事が不適切に行われていたことが原因と推定される焼損事故が発生したことを受け、経済産業省より国土交通省宛に標記点検要請につき協力依頼があり、本会にも別添の通り国土交通省より周知依頼がございました。

つきましては、貴会所属会員企業にも周知・ご指導いただきますようお願い申し上げます。

以上



国総建第100号
平成20年 7月 9日

(社) 全国建設業協会会長 様

国土交通省総合政策局建設業課長



電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検要請について

標記について、別添のとおり経済産業省から点検要請について依頼がありました。
つきましては、別添の趣旨を踏まえた確な対応が図られるよう、会員企業等に対し
て周知方よろしくお願い致します。

経済産業省

平成20・07・07原院第1号

平成20年7月8日

国土交通省総合政策局建設業課長 谷脇 暁 殿

経済産業省原子力安全・保安院企画調整課長 上田 英志



電力安全課長 櫻田 道夫

NISA-236d-08-4

電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検要請について

電気式浴室換気乾燥暖房機の一部で、電源電線の接続部の電気工事が不適切に行われていたことが原因と推定される焼損事故が発生したことを受け、当省としては、これまで、貴省所管の社団法人住宅生産団体連合会等に対して、点検実施に協力するよう要請方お願いしてきました。

しかし、かかる点検実施の要請にかかわらず、本年6月21日に三菱電機株式会社製の電気式浴室換気乾燥暖房機 型式UH2A（株式会社INAX、トステム株式会社で販売）の電源電線接続部の施工場所の点検が適切に行われておらず、結果として不適切な電気工事に起因すると推定される焼損事故が発生しました。

本事故は、施工時にリングスリーブが適切に装着されなかったことから、電源電線接続部の接続が不十分となり、これによって生じた接触不良により焼損事故が発生したと推定されています。なお、当該事故により焼損した電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部は、既に点検が実施されていましたが、リングスリーブが装着されていたため、接続状況を十分に確認せずに問題なしとしていたとの報告が点検者からありました。

これを受け、当省は、使用者の安全確保に万全を期すため、改めて、使用者への注意喚起を行うとともに、電気工事業者を始め、点検対象機器の製造メーカー、浴室ユニットメーカー、機器販売事業者に対し、関係事業者と連携した点検及び必要な改修の一層の促進を要請することといたしました。

つきましては、建設業者に対し、電気工事業者、製造メーカー、浴室ユニットメーカー、機器販売事業者等からの点検・改修依頼に協力するとともに、当該製品を取り扱った建設業者に対して、点検及び必要な改修を行うよう要請していただきますよう、お願いいたします。

電気式浴室換気乾燥暖房機付浴室ユニットの

販売ルート(一例) *システムカー*

